


二、完整性评价中发现的问题

华北地区某输油管道于2000年1月投产，管道检测公司于2014年3月和2019年12月分别进行了漏磁内检测。2020年6月，检测公司出具了完整性评价报告，给出了5年内管道维修的建议。（具体数量及位置见下表）

计划维修的金属损失数量统计



5年内计划维修金属损失

